

Vale QR en Balanzas SM110.

Modificar Specs en menú REZERO+141 (Modo Z)

SPEC 529= 4 (Tamaño)

SPEC 530: 2= Código QR

1= PDF

SPEC 531= 2 (Línea impresa bajo el QR)

SPEC 1= 5 (Ítem peso/cantidad)

Ejemplos:

1) Vale QR con detalle y sin línea total

2) Vale QR con detalle y con código total

SPEC 530 en valor 2 y SPEC 12 en 0

SPEC 530 en valor 2 y SPEC 12 en 0



Lectura codigo QR de 2 items



Lectura codigo QR de 3 items + codigo total

Modificacion De Flags y Estructura de codigos de barra

Codigo de barra total= SPEC 10

Codigo de barra de item: SPEC 3= No Pesables

SPEC 4= Pesables